

COMUNE DI CANTOIRA

- PROVINCIA DI TORINO -

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C.

ELABORATI GEOLOGICI


TAVOLA

4

SCALA








1 : 5.000

Aggiornamento
Settembre 2003






 **GEOENGINEERING** Associazione tra professionisti
via Cibrario, 68 - Torino
tel. 011/4814122 - fax 011/4304698

Dott. Geol. Edoardo Rabajoli
via Millefonti n° 43 - 10126 Torino
uff. c.so Un. Sovietica, 560/6 - 10135 Torino
tel. 011/3913194 - fax 011/3470903



LEGENDA

-  Alveo di deflusso principale
-  Tributario del corso d'acqua principale
-  Linea di deflusso discontinua
-  Tratto di sponda soggetto ad erosione
-  Difesa spondale (scogliera)
-  Tratto d'alveo condizionato artificialmente (rete idrografica minore)
-  Opera di attraversamento sottodimensionata

ALLUVIONE SETTEMBRE 1993

-  Pronunciata erosione laterale
-  Ponte danneggiato
-  Ponte distrutto
-  Soglia di derivazione danneggiata
-  Edificio danneggiato

ALLUVIONE OTTOBRE 2000

-  Ponte distrutto
-  Soglia di derivazione danneggiata

TIPO DI INTERVENTO (Lavori a seguito dell'alluvione del 1993 eseguiti dal 1993 al 1999)	
1	Consolidamento del ponte di Case Michiardi
2	Ripristino di opere spondali sul Torrente Stura in località Centro, Balme e Piagni
3	Ristrutturazione del ponte sulla Stura in località Balme e delle difese spondali in località Piagni e Casa Ghitta
4	Difese spondali in località Centro e case Michiardi
TIPO DI INTERVENTO (Lavori a seguito dell'alluvione 2000 eseguiti negli anni 2001, 2002, 2003)	
5	Sistemazione degli affluenti del torrente Stura e Rio Villa
6	Ricostruzione del ponte Stura in località Centro
7	Consolidamento della spalla del ponte Roc Carà
8	Costruzione di scogliere in località Centro in dx e ex Stura
9	Casa Ghitta scogliera Stura Valgrande
10	Costruzione di scogliere il località Centro in dx e ex Stura e in località Case Michiardi
11	Costruzione di una scogliera in località Balme
12	Consolidamento della scogliera in località Piagni sulla Stura e disalvo in località Case Ghitta
13	Sistemazione del rio in via Circonvallazione e rifacimento dell'attraversamento
14	Progetto per la ricostruzione del ponte di Case Michiardi
15	Intervento di disalvo
16	Sistemazione dei rii: Piagni, case Ghitta e rio Bellaomba. Consolidamento delle sponde e adeguamento dell'alveo
17	Progetto per la realizzazione di un fosso scolmatore tra Piagni e Balme
18	Progetto per la realizzazione di uno scolmatore in località centro
19	Progetto per la realizzazione di uno scolmatore in località Villaggio Aurora

